

如何校准 AZ 仪表的湿度？

答：AZ 提供 33% 和 75% 的盐瓶作为湿度校准的标准。用户可以按照用户手册中的校准程序轻松校准仪表。

但由于不同产品的湿度传感器外部的塑料组件尺寸不同，所以请先确认你所购买的盐罐与产品是否相符，唯有能彼此密合，才能达到合适的湿度校正效果。



Q: How can I calibrate the humidity of my AZ meter?

A: AZ provides 33% and 75% salt bottles as standards in humidity calibration. Users can easily calibrate the meters with following the calibration procedure in users manual.